

TAURACIT Systemfuge – die Lösung für Ihr Fugenproblem



Haben Sie auch Probleme mit Ihren Fugen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an, bei defekten Dehnungsfugen, Scheinfugen, Fugenprofilen oder Andichtungsproblemen.

Thortex Deutschland GmbH

Beschichtungs- und Reparatursysteme - Oberflächenschutz - Strahl- und Sanierungstechnik
Ziegeleiweg 8 - D-21255 Tostedt - Tel. 04182 40 44 80 - Telefax - 89 - info@thortex.de - www.thortex.de



TAURACIT Systemfuge – die Lösung für Ihr Fugenproblem

Eigenschaften:

- kein Abriss an den Fugenflanken oder zum vorhandenen Bodenbelag
- wartungsfrei, daher lange Lebensdauer
- hohes Dehnungs- und Bewegungsvermögen
- chemikalienresistent, antibakteriell
- hoch belastbar, wasserundurchlässig
- höhengleicher Einbau, spaltfreie Sichtfläche
- individuelle Farbanpassung



Ausbau
des defekten
Bodens



Einbau
TAURACIT
Fugenverguss



Beschichtung
nach Wunsch

Thortex Deutschland GmbH

Beschichtungs- und Reparatursysteme - Oberflächenschutz - Strahl- und Sanierungstechnik
Ziegeleiweg 8 - D-21255 Tostedt - Tel. 04182 40 44 80 - Telefax - 89 - info@thortex.de - www.thortex.de



TAURACIT Systemfuge – die Lösung für Ihr Fugenproblem

Problem:

Betonierfuge im Gabelstapler-Fahrweg: Durch schwerste Belastungen vielfach gerissen und mehrfach nachgearbeitet, doch ohne nachhaltigen Erfolg.



Defekte Fuge

Herstellung des
neuen Profils

Beschichtung
nach Wunsch

Lösung:

Mittels der TAURACIT Systemfuge ist das Problem nun gelöst.

Thortex Deutschland GmbH

Beschichtungs- und Reparatursysteme - Oberflächenschutz - Strahl- und Sanierungstechnik
Ziegeleiweg 8 - D-21255 Tostedt - Tel. 04182 40 44 80 - Telefax - 89 - info@thortex.de - www.thortex.de



TAURACIT Systemfuge – die Lösung für Ihr Fugenproblem

Problem:

Dehnungsfuge im Bereich Kranbahnschiene: Hohe Belastungen haben diese Fuge zermürbt. Trotz mehrfacher Überarbeitung konnte der Zustand nicht verbessert werden.



Defekte Fuge



1. Begrenzen der Schadstelle
2. Ausbau der/s alten Fuge / Bodens
3. Grundierung des neuen Profils

Beginn der Sanierung: 14.15 h

Thortex Deutschland GmbH

Beschichtungs- und Reparatursysteme - Oberflächenschutz - Strahl- und Sanierungstechnik
Ziegeleiweg 8 - D-21255 Tostedt - Tel. 04182 40 44 80 - Telefax - 89 - info@thortex.de - www.thortex.de




TAURACIT Systemfuge – die Lösung für Ihr Fugenproblem

Problem:

Dehnungsfuge im Bereich Kranbahnschiene: Hohe Belastungen haben diese Fuge zermürbt. Trotz mehrfacher Überarbeitung konnte der Zustand nicht verbessert werden.



4. Fuge vergossen



5. Mittels Diamant
plangeschliffen



6. Abschließende
Beschichtung



Sanierte Fuge

Lösung:

Mittels der TAURACIT Systemfuge ist das Problem nun gelöst.

Fertigstellung: 17.15 h

Uneingeschränkte Nutzung
wieder ab: 18.15 h

Thortex Deutschland GmbH

Beschichtungs- und Reparatursysteme - Oberflächenschutz - Strahl- und Sanierungstechnik
Ziegeleiweg 8 - D-21255 Tostedt - Tel. 04182 40 44 80 - Telefax - 89 - info@thortex.de - www.thortex.de



TAURACIT Systemfuge – die Lösung für Ihr Fugenproblem



Die Fugenlösung

- für innen und außen
- bei verschiedenen Materialien (Beton, Keramik und Metall)
- ist druck- und abriebfest
- benötigt nur kurze Standzeiten

und ist u. a. geeignet für

- Logistikflächen
- Pharma-Industrie
- Chemische-Industrie
- Krankenhäusern
- Lebensmittel-Industrie
- Getränke-Industrie
- Kläranlagen



**Sprechen Sie uns einfach an. Tel. 04182-40 44 80 oder info@thortex.de
www.thortex.de/industrieboden**

Thortex Deutschland GmbH

Beschichtungs- und Reparatursysteme - Oberflächenschutz - Strahl- und Sanierungstechnik
Ziegeleiweg 8 - D-21255 Tostedt - Tel. 04182 40 44 80 - Telefax - 89 - info@thortex.de - www.thortex.de

